

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E GUIA DE VISITAÇÃO

BOAS PRÁTICAS EM MINERAÇÕES

Este documento apresenta, sucintamente, algumas fotos ilustrativas de boas práticas adotadas em alguns empreendimentos minerários europeus, bem como um **modelo simplificado de guia para visitação**, tomando por base os padrões adotados em tais empreendimentos.

O objetivo deste documento é auxiliar o empreendedor que atua na mineração sobre o impacto positivo da adoção de medidas simples, que podem diferenciar seu empreendimento, tanto na óptica dos órgãos fiscalizadores (DNPM, CETESB, etc.), quanto no relacionamento com seus clientes e até mesmo com a sociedade civil.

Muitas das boas práticas aqui apresentadas já são objeto de exigências dos órgãos fiscalizadores, principalmente do DNPM e CETESB.

A MGA - Mineração e Geologia Aplicada também oferece o serviço de criação, elaboração e execução de placas de identificação, guias de visitação, bem como das boas práticas ora citadas. Caso tenha interesse em contar com nossa assessoria técnica, entre em contato com o Geólogo Hércio Akimoto ou a Técnica em Mineração Elizabeth Louize Fukuma Sanchez, através dos contatos:

Telefone: (11) 5081-5454

E-mail: mga@mgamineracao.com.br

faleconosco@mgamineracao.com.br



Foto 1 - Mirante destinado ao público, com visualização das áreas de extração, em recuperação e recuperadas, além de material informativo do empreendimento.



Foto 2 - Painel contendo informações acerca da geologia da jazida, dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, dos trabalhos de recuperação, da fauna e flora locais e dos estudos de monitoramento adotados.



Foto3 - Visão da área de extração, dos taludes recuperados e em recuperação. Detalhe para os blocos de grande dimensão formando as leiras de proteção e auxiliando no direcionamento do trânsito nas vias internas.



Foto. 4 – Exemplo de extração mineral e processo de recuperação ambiental sendo realizados concomitantemente.